


# Materiales didácticos PRL

## Formación ocupacional

Material para el alumno


Medidas preventivas

### Contactos térmicos



Con el apoyo de:





## Contactos térmicos

### **Definición:**

Acción y efecto de tocar superficies o productos calientes o fríos..

### **Medidas preventivas**

- ⇒ Alrededor de todo foco radiante de calor ( hornos , calderas, etc..) se deberá dejar un espacio libre no menor de 1.50 m., prohibiéndose a los trabajadores permanecer sobre estos espacios.
- ⇒ Señalizar las condiciones térmicas (alta o baja temperatura) de conducciones, recipientes, aparatos, etc...
- ⇒ Correcta manipulación y mantenimiento de hornos, recipientes, etc...
- ⇒ Utilización de herramientas adecuadas para la manipulación de piezas calientes y frías.
- ⇒ Hacer uso de los Equipos de Protección Individual adecuados.
- ⇒ Limitar el acceso a superficies calientes o frías mediante la colocación de resguardos protectores.